

COMUNE DI
MONFUMO

Provincia di Treviso

P.R.G.

Variante parziale 1.2004

Individuazione patrimonio
Beni Ambientali e varie

Variante adottata con delibera di CC n. 20 del 19 ottobre 2004 approvata con D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009

Schede B

Consistenza patrimonio immobiliare Beni Ambientali

Sezione B

Variante 1.2004	Aggiornamento 2009
Il Sindaco	Rag. Mauro Furlanetto
Il Segretario	Dott. Enzo Spadetto
Il Progettista	Arch. Gustavo Bolzonello

COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
1	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	1	Volume mc:	155	Superficie coperta mq:	38
------------	---------	-----------	---	------------	-----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Parco
----------------------	-------

Epoca impianto:	< 1800	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Chiesa	Destinazione d'uso attuale:	Chiesa
--------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore architettonico
--	-----------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	/	Stato di conservazione:	/
------------------------	---	-------------------------	---

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	1
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
2	B	73 - 74

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2.5

Volume mc: 1612

Superficie coperta mq: 197

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Epoca impianto: < 1800

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
3	B	6 - 6A - 7

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 3

Volume mc: 1017

Superficie coperta mq: 150

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
4	B	/

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A corte N. piani: 2 Volume mc: 1218 Superficie coperta mq: 236

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1800 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
5	B	106

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A corte

N. piani: 2

Volume mc: 758

Superficie coperta mq: 151

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Epoca impianto: < 1800

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni;

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
6	B	/

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2

Volume mc: 1147

Superficie coperta mq: 239

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
7	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	In linea	N. piani:	2	Volume mc:	746	Superficie coperta mq:	165
------------	----------	-----------	---	------------	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	1948
-----------------	--------	------------------------	------

Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Latero cemento	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	----------------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Mediocre
------------	-----------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Mediocre
-------------------------------------	----------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
8	B	/

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A corte

N. piani: 3

Volume mc: 1757

Superficie coperta mq: 318

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: > 1995

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
9	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Unifamiliare	N. piani:	2.5	Volume mc:	1109	Superficie coperta mq:	181
------------	--------------	-----------	-----	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Castivo
------------------------	-------	-------------------------	---------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Mediocre
------------	-----------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---


--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
10	B	8

Indirizzo: Via Prà Grande

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 920

Superficie coperta mq: 115

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: > 1995

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Latero cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
11	B	42

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A schiera N. piani: 3 Volume mc: 980 Superficie coperta mq: 173

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900 Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
12	B	43

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 887

Superficie coperta mq: 204

Contesto ambientale: Giardlno

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: > 1945

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
13	B	44

Indirizzo: Via Longon

del: /

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 512

Superficie coperta mq: 102

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1970

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
14	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Adiacenza	N. piani:	2	Volume mc:	3096	Superficie coperta mq:	403
------------	-----------	-----------	---	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Annesso rustico
--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Cattivo
-----------------------	-------	-------------------------	---------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Cattivo
------------------------	-------	-------------------------	---------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Cattivo
------------	-----------	-------------------------	---------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
15	B	12

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Bifamiliare N. piani: 2.5 Volume mc: 878 Superficie coperta mq: 158

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: > 1995

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
16	B	17

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Unifamiliare N. piani: 2 Volume mc: 1154 Superficie coperta mq: 192

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1800 Interventi successivi: > 1945

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
17	B	18

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Unifamiliare N. piani: 2 Volume mc: 891 Superficie coperta mq: 203

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: 1960

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
18	B	/

Indirizzo: Via Col degli Olivi

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 1

Volume mc: 40

Superficie coperta mq: 16

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Pertinenza della residenza

Destinazione d'uso attuale: Pertinenza della residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: /

Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
19	B	33

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A schiera N. piani: 2 Volume mc: 417 Superficie coperta mq: 87

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
20	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	In adiacenza	N. piani:	2	Volume mc:	2025	Superficie coperta mq:	310
------------	--------------	-----------	---	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Annesso rustico
--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione:	Cattivo
-----------------------	-------	-------------------------	---------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Cattivo
------------------------	-------	-------------------------	---------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Cattivo
------------	-----------	-------------------------	---------

Grado di protezione:	5
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Cattivo
---	---------

Prescrizioni particolari:	Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni.
---------------------------	--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
21	B	15

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Unifamiliare

N. piani: 2

Volume mc: 984

Superficie coperta mq: 168

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
22	B	8 - 9

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	In linea	N. piani:	2	Volume mc:	2612	Superficie coperta mq:	345
------------	----------	-----------	---	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
--------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Latero cemento	Stato di conservazione:	Mediocre
------------------------	----------------	-------------------------	----------

Copertura:	Terrazza in cemento	Stato di conservazione:	Mediocre
------------	---------------------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Mediocre
-------------------------------------	----------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
23	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Adiacenza	N. piani:	2	Volume mc:	214	Superficie coperta mq:	43
------------	-----------	-----------	---	------------	-----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Annesso rustico
--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Cemento	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	---------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Cattivo
------------	-----------	-------------------------	---------

Grado di protezione:	3
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
24	B	/

Indirizzo:	Via Longon
------------	------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	1	Volume mc:	30	Superficie coperta mq:	15
------------	---------	-----------	---	------------	----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Pertinenza della residenza	Destinazione d'uso attuale:	Pertinenza della residenza
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	/
--	---

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	/	Stato di conservazione:	/
------------------------	---	-------------------------	---

Strutture copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Mediocre
----------------------	-----------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Mediocre
-------------------------------------	----------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
25	B	6

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 878

Superficie coperta mq: 150

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di

strutture precarie e superfetazioni;

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
26	B	/

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A schiera N. piani: 2 Volume mc: 264 Superficie coperta mq: 53

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
27	B	58

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2.5

Volume mc: 1362

Superficie coperta mq: 230

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1984

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
28	B	57

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A schiera N. piani: 3 Volume mc: 1177 Superficie coperta mq: 215

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: 1945

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
29	B	/

Indirizzo:	Via Chiesa Monfumo
------------	--------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	A schiera	N. piani:	3	Volume mc:	726	Superficie coperta mq:	148
------------	-----------	-----------	---	------------	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Giardino
----------------------	----------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	In ristrutturazione
-----------------	--------	------------------------	---------------------

Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
--------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	3
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
30	B	/

Indirizzo: Via Monte Grappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Unifamiliare

N. piani: 3

Volume mc: 3564

Superficie coperta mq: 445

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
31	B	/

Indirizzo:	Via Chiesa Monfumo
------------	--------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Unifamiliare	N. piani:	2	Volume mc:	801	Superficie coperta mq:	274
------------	--------------	-----------	---	------------	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Giardino
----------------------	----------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	1980
-----------------	--------	------------------------	------

Destinazione d'uso originaria:	/	Destinazione d'uso attuale:	Pubblico esercizio
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	3
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
32	B	8

Indirizzo:	Via Cornarotta
------------	----------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	A schiera	N. piani:	2	Volume mc:	369	Superficie coperta mq:	70
------------	-----------	-----------	---	------------	-----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
--------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Mediocre
------------------------	-------	-------------------------	----------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Mediocre
------------	-----------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	3
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Mediocre
-------------------------------------	----------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
33	B	9

Indirizzo: Via Cornarotta

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 984

Superficie coperta mq: 197

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
34	B	/

Indirizzo:	Via Cornarotta
------------	----------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Unifamiliare	N. piani:	2.5	Volume mc:	487	Superficie coperta mq:	218
------------	--------------	-----------	-----	------------	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	1990
-----------------	--------	------------------------	------

Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
--------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	4
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
35	B	25

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: In linea N. piani: 2.5 Volume mc: 1401 Superficie coperta mq: 216

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1800 Interventi successivi: In ristrutturazione

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Vedi scheda 1 variante DGR 1982/02

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
36	B	/

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A corte N. piani: 2 Volume mc: 450 Superficie coperta mq: 126

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Vedi scheda 1 variante DGR 1982/02

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
37	B	/

Indirizzo:	Via Chiesa Monfumo
------------	--------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	2	Volume mc:	589	Superficie coperta mq:	117
------------	---------	-----------	---	------------	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Annesso rustico
--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Particolari architettonici di rilievo:	Presenza di superfetazioni
--	----------------------------

Strutture elevazione:	Cotto e legno	Stato di conservazione:	Cattivo
-----------------------	---------------	-------------------------	---------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Cattivo
------------------------	-------	-------------------------	---------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Cattivo
------------	-----------	-------------------------	---------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Cattivo
---	---------

Prescrizioni particolari:	Vedi scheda 1 variante DGR 1982/02; obbligo demolizione corpi accessori;
---------------------------	--

recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni;
--

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
38	B	/

Indirizzo:	Via Chiesa Monfumo
------------	--------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	A schiera	N. piani:	3	Volume mc:	1058	Superficie coperta mq:	175
------------	-----------	-----------	---	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Area urbana
----------------------	-------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	/	Destinazione d'uso attuale:	Pubblico esercizio
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso / Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Legno / Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-------------------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.
---------------------------	--

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
39	B	/

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Ex Legge 1089/39

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 1

Volume mc: 7516

Superficie coperta mq: 398

Contesto ambientale: Area urbana

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Chiesa

Destinazione d'uso attuale: Chiesa

Particolari architettonici di rilievo: Valore architettonico

Strutture elevazione: /

Stato di conservazione: /

Strutture orizzontali: /

Stato di conservazione: /

Copertura: Legno / Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 1

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
40	B	/

Indirizzo: Via Chiesa Monfumo

Schedato ai sensi: Ex Legge 1089/39 Decreto numero: / del: /

Tipologia: In cortina N. piani: 3 Volume mc: 1044 Superficie coperta mq: 216

Contesto ambientale: Area urbana

Epoca impianto: / Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 1

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
41	B	12 - 13

Indirizzo: Via Montegrappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 3

Volume mc: 1333

Superficie coperta mq: 172

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
42	B	/

Indirizzo: /

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 763

Superficie coperta mq: 127

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3


Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
43	B	/

Indirizzo: Via Montegrappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2.5

Volume mc: 1300

Superficie coperta mq: 203

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: 1928

Interventi successivi: 1990

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso / Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Latero cemento/ Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
44	B	25

Indirizzo: Via Montegrappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 237

Superficie coperta mq: 33

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: 1800

Interventi successivi: 1984/85

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Latero cemento/ Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
45	B	26

Indirizzo: Via Montegrappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 461

Superficie coperta mq: 69

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: 1800

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso / Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Latero cemento / Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
46	B	/

Indirizzo:	Via Montegrappa
------------	-----------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	2.5	Volume mc:	1152	Superficie coperta mq:	144
------------	---------	-----------	-----	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione:	Mediocre
-----------------------	-------	-------------------------	----------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Mediocre
------------------------	-------	-------------------------	----------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Mediocre
------------	-----------	-------------------------	----------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Mediocre
-------------------------------------	----------

Stato di conservazione delle strutture:	Mediocre
---	----------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Ottobre 2004
-------	--------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
47	B	/

Indirizzo: Via Cornarotta

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Unifamiliare

N. piani: 3

Volume mc: 1752

Superficie coperta mq: 219

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: > 1960

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
48	B	/

Indirizzo: Via Cornarotta

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2

Volume mc: 236

Superficie coperta mq: 59

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto e legno

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
49	B	/

Indirizzo: Via Cornarotta

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: / del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 1

Volume mc: 162

Superficie coperta mq: 54

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto e legno

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: /

Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
50	B	

Indirizzo: Via Longon

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 1.5

Volume mc: 859

Superficie coperta mq: 187

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Epoca impianto: 1982

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto e cls

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Latero-cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 6

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Superfetazione del fabbricato schedato Sez. B n. 2

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
51	B	/

Indirizzo: Via Montegrappa

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Isolato N. piani: 2 Volume mc: 2442 Superficie coperta mq: 54

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: 2000

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto e legno Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli

