

COMUNE DI
MONFUMO

Provincia di Treviso

P.R.G.

Variante parziale 1.2004

Individuazione patrimonio
Beni Ambientali e varie

Variante adottata con delibera di CC n. 20 del 19 ottobre 2004 approvata con D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009

Schede B

Consistenza patrimonio immobiliare Beni Ambientali

Sezione C

Variante 1.2004	Aggiornamento 2009
Il Sindaco	Rag. Mauro Furlanetto
Il Segretario	Dott. Enzo Spadetto
Il Progettista	Arch. Gustavo Bolzonello

COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
1	C	1

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Adiacenza

N. piani: 3

Volume mc: 924

Superficie coperta mq: 132

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
2	C	/

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Adiacenza

N. piani: 2

Volume mc: 1699

Superficie coperta mq: 212

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di

strutture precarie e superfetazioni;

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
3	C	/

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Adiacenza N. piani: 1 Volume mc: 116 Superficie coperta mq: 47

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: > 1945

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Presenza di superfetazioni

Strutture elevazione: Cotto Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: / Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 5

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
4	C	3 - 5

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 3

Volume mc: 2220

Superficie coperta mq: 424

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre; buono su porzione ristrutturata

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre; buono su porzione ristrutturata

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
5	C	/

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 1737

Superficie coperta mq: 273

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
6	C	/

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Altra

N. piani: 1

Volume mc: 273

Superficie coperta mq: 109

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: /

Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
7	C	11

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 3

Volume mc: 526

Superficie coperta mq: 70

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1950

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
8	C	12 A

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2

Volume mc: 623

Superficie coperta mq: 83

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: > 1945

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre; buono su porzione ristrutturata.

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre; buono su porzione ristrutturata.

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
9	C	12

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 3

Volume mc: 522

Superficie coperta mq: 69

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1975

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
10	C	15

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Unifamiliare

N. piani: 2

Volume mc: 1012

Superficie coperta mq: 179

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1960

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
11	C	19

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Unifamiliare

N. piani: 2

Volume mc: 1144

Superficie coperta mq: 235

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1985

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
12	C	25

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A corte

N. piani: 2

Volume mc: 1000

Superficie coperta mq: 198

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di

strutture precarie e superfetazioni;

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
13	C	23 - 24

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: A corte N. piani: 2 Volume mc: 1621 Superficie coperta mq: 321

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
14	C	/

Indirizzo:	Via Vittorio Emanuele
------------	-----------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	In linea	N. piani:	2.5	Volume mc:	1778	Superficie coperta mq:	310
------------	----------	-----------	-----	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	1932	Interventi successivi:	1992
-----------------	------	------------------------	------

Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	4
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;
---------------------------	---

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.
--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
15	C	6

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2.5

Volume mc: 561

Superficie coperta mq: 132

Contesto ambientale: /

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1970

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Latero cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
16	C	5

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2

Volume mc: 1164

Superficie coperta mq: 198

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1990 (Parte)

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
17	C	13

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2

Volume mc: 874

Superficie coperta mq: 152

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1800

Interventi successivi: 1970

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
18	C	/

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Adiacenza

N. piani: 2

Volume mc: 1274

Superficie coperta mq: 241

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1800

Interventi successivi: 1940

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
19	C	/

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 1

Volume mc: 150

Superficie coperta mq: 60

Contesto ambientale: /

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: /

Destinazione d'uso attuale: Pubblico esercizio

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: /

Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
20	C	/

Indirizzo:	Via Vittorio Emanuele
------------	-----------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	3	450	Superficie coperta mq:	141
------------	---------	-----------	---	-----	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Giardino
----------------------	----------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	1990
-----------------	--------	------------------------	------

Destinazione d'uso originaria:	Res. Ed Annesso Rustico	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	---------------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Buono
------------------------	-------	-------------------------	-------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
21	C	/

Indirizzo:	Via Vittorio Emanuele
------------	-----------------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	2.5	Volume mc:	367	Superficie coperta mq:	50
------------	---------	-----------	-----	------------	-----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agricola
----------------------	----------------------------------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione:	Cattivo
-----------------------	-------	-------------------------	---------

Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione:	Cattivo
------------------------	-------	-------------------------	---------

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Cattivo
------------	-----------	-------------------------	---------

Grado di protezione:	2
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Cattivo
-------------------------------------	---------

Stato di conservazione delle strutture:	Cattivo
---	---------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
22	C	5

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In Linea

N. piani: 3

Volume mc: 670

Superficie coperta mq: 115

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1970

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno e latero-cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
23	C	6

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 1100

Superficie coperta mq: 178

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno e latero-cemento

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: /

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
24	C	/

Indirizzo:	Via La Valle
------------	--------------

Schedato ai sensi:	Edifici ante 1945	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	-------------------	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	1	Volume mc:	80	Superficie coperta mq:	32
------------	---------	-----------	---	------------	----	------------------------	----

Contesto ambientale:	Giardino
----------------------	----------

Epoca impianto:	< 1945	Interventi successivi:	/
-----------------	--------	------------------------	---

Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale:	Annesso rustico
--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	---------------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	/	Stato di conservazione:	/
------------------------	---	-------------------------	---

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	3
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Settembre 2005
-------	----------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
25	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Adiacenza

N. piani: 2

Volume mc: 660

Superficie coperta mq: 130

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: 1950

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
26	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2

Volume mc: 38

Superficie coperta mq: 14

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1950

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: /

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 6

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: è ammesso il trasferimento del volume in accorpamento a fabbricato schedato Sez. C n. 27

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
27	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2

Volume mc: 270

Superficie coperta mq: 54

Contesto ambientale: Giardino

Epoca impianto: < 1955

Interventi successivi: 1988

Destinazione d'uso originaria: Annesso Rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso Rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto, pietra e cls

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno e latero-cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: è ammesso ampliamento per accorpamento volume del fabbricato schedato Sez. C n. 26

Data: Settembre 2005

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
28	C	44

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Unifamiliare N. piani: 2 Volume mc: 336 Superficie coperta mq: 96

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
29	C	/

Indirizzo:	Via La Valle
------------	--------------

Schedato ai sensi:	/	Decreto numero:	/	del:	/
--------------------	---	-----------------	---	------	---

Tipologia:	Isolato	N. piani:	1	Volume mc:	1142	Superficie coperta mq:	190
------------	---------	-----------	---	------------	------	------------------------	-----

Contesto ambientale:	Giardino
----------------------	----------

Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	Dopo 1995
-----------------	--------	------------------------	-----------

Destinazione d'uso originaria:	Chiesa	Destinazione d'uso attuale:	Chiesa
--------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Particolari architettonici di rilievo:	Valore ambientale
--	-------------------

Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione:	Buono
-----------------------	-------	-------------------------	-------

Strutture orizzontali:	/	Stato di conservazione:	/
------------------------	---	-------------------------	---

Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione:	Buono
------------	-----------	-------------------------	-------

Grado di protezione:	1
----------------------	---

Stato di conservazione complessivo:	Buono
-------------------------------------	-------

Stato di conservazione delle strutture:	Buono
---	-------

Prescrizioni particolari:	/
---------------------------	---

--

--

--

Data:	Giugno 2004
-------	-------------

Rilevatore:	Luca Tirindelli
-------------	-----------------



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
30	C	28

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 2.5

Volume mc: 3600

Superficie coperta mq: 348

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1985

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Cemento

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
31	C	127

Indirizzo: Via Col Pien

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 3

Volume mc: 1026

Superficie coperta mq: 228

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: > 1995

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Pubblico esercizio

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
32	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: A schiera

N. piani: 2.5

Volume mc: 1419

Superficie coperta mq: 240

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: 1980

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
33	C	/

Indirizzo: Via Col Torondo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2.5

Volume mc: 1472

Superficie coperta mq: 270

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi:

In Ristrutturazione

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale:

Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo; buono su porzione ristrutturata

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo; buono su porzione ristrutturata

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
34	C	/

Indirizzo: Via Col Torondo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 3

Volume mc: 865

Superficie coperta mq: 114

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
35	C	3

Indirizzo: Via Col Torondo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In cortina

N. piani: 2

Volume mc: 79

Superficie coperta mq: 23

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
36	C	5

Indirizzo: Via Col Torondo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In cortina

N. piani: 2

Volume mc: 166

Superficie coperta mq: 47

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1900

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza

Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Cattivo

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Cattivo

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Cattivo

Grado di protezione: 2

Stato di conservazione complessivo: Cattivo

Stato di conservazione delle strutture: Cattivo

Prescrizioni particolari: /

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
37	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: In linea

N. piani: 3

Volume mc: 1260

Superficie coperta mq: 207

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Res. ed annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Sasso e cotto

Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;

obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.

Data: Giugno 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
38	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Adiacenza

N. piani: 1.5

Volume mc: 210

Superficie coperta mq: 70

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
39	C	/

Indirizzo: Via La Valle

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: Adiacenza N. piani: 2 Volume mc: 431 Superficie coperta mq: 75

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: > 1960

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Buono

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Buono

Grado di protezione: 4

Stato di conservazione complessivo: Buono

Stato di conservazione delle strutture: Buono

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
40	C	/

Indirizzo: Via Muson

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945

Decreto numero: /

del: /

Tipologia: Isolato

N. piani: 2

Volume mc: 507

Superficie coperta mq: 141

Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola

Epoca impianto: < 1945

Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico

Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno

Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio

Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Recupero dei soli corpi originali con obbligo di demolizione senza ricostruzione di

strutture precarie e superfetazioni;

obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli



COMUNE DI MONFUMO (TV)

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda

B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
41	C	/

Indirizzo: Via Col Torondo

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945 Decreto numero: / del: /

Tipologia: In linea N. piani: 2.5 Volume mc: 2877 Superficie coperta mq: 411

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Epoca impianto: < 1945 Interventi successivi: /

Destinazione d'uso originaria: Residenza Destinazione d'uso attuale: Residenza

Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale

Strutture elevazione: Cotto Stato di conservazione: Mediocre

Strutture orizzontali: Legno Stato di conservazione: Mediocre

Copertura: Laterizio Stato di conservazione: Mediocre

Grado di protezione: 3

Stato di conservazione complessivo: Mediocre

Stato di conservazione delle strutture: Mediocre

Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno.

Data: Ottobre 2004

Rilevatore: Luca Tirindelli

